

南種子町内通学路対策箇所一覧（H26～R2年度）

●中平小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
1	町道本町共栄線	中之上2484-2～中之上2976-3 (ファミリーマート交差点～上野共栄線)	歩道がなく路肩が狭い為、児童生徒は通学時危険。	歩道整備	南種子町建設課	中平小学校 1
2	町道上中西之線	中之上2910-6 (アイショップ前)	横断歩道がなく危険。	交差点改修及び横断歩道設置	公安 南種子町建設課	中平小学校 2
3	町道上中西之線 町道本町共栄線	ファミリーマート前の交差点	交通量が多く横断歩道があるが見通しが悪い。一時停止をしない車が多く危険。	道路整備による交差点標示を整備	南種子町建設課	中平小学校 3
4	町道上中下中線	町道新栄山崎線取付交差点 (中央公民館グラウンド側)	歩道前までスピードを出して走行している。	横断歩道の設置	公安 南種子町建設課	中平小学校 4
5	町道穂立線	国道58号取付交差点	見通しが悪く、歩道を横断する際に歩行者を確認しにくい。	ミラー等の設置	南種子町総務課	中平小学校 5
6	町道上中西之線	中平小学校正門前	信号はあるが、見落とす車が多く危険。	注意喚起の看板設置	南種子町教育委員会	—
7	町道上中西之線	本町交差点～農協前交差点～松元モータース前交差点	歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険。また植樹帯があるため、歩道が狭い。	歩道のバリアフリー化	南種子町建設課	中平小学校 7
8	町道本町共栄線	中之下2223付近 (町道河内上中線交差点側)	急勾配の法面より崩土があり危険である。	法面対策工による整備	南種子町建設課	中平小学校 8
9	町道本町共栄線	上中西之線交差点～上野山崎線交差点	路肩側の路面と側溝との段差および側溝付近に陥没等があるため、歩行が危険である。	生活道路対策で道路改良による整備	南種子町建設課	中平小学校 9
10	町道役場御開線	南種子交番前交差点～浜崎商店前交差点				中平小学校 10
11	町道御開大字都線	冷水商店前交差点～国道58号	歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険である。	生活道路対策で歩道のバリアフリー化	南種子町建設課	中平小学校 11
12	町道役場本町線	あおぞら公園～冷水商店前交差点	歩道形式がマウンドアップ式であるため、宅地や建物への乗入部で凹凸があり歩行が危険であることと、保育園側に歩道が無いため道路を横断しなければならない。	生活道路対策で両側歩道設置及びバリアフリー化	南種子町建設課	中平小学校 12
13	国道58号線	中之上1722-118	バス停へ行く際、歩道が途中で途絶えており路肩も狭く危険	歩道の設置	熊毛支庁建設課	中平小学校 14

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・生徒指導主任・PTA生活指導部・安全指導係・町建設課土木係

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●荃南小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
14	県道荃永上中線 県道西之表南種子線	荃永1280 (菅原バス停留所付近)	歩道のひび割れから背の高い雑草が生える。ひび割れも盛り上がり、昨年1年生児童が登校中に転倒し擦傷を負った。	歩道補修、防草コンクリートの設置	熊毛支庁建設課	荃南小学校 1
15	県道荃永上中線	荃永3304-2 (阿多羅経集落～竹崎集落)	交通量が多いにも関わらず、歩道が途中で途絶えてる。幅員が狭くなり危険。	歩道の設置	熊毛支庁建設課	荃南小学校 2
16	県道荃永上中線	宮瀬橋交差点	横断歩道のかすれ。路面標示が一部消失。	横断歩道・路面標示の引き直し	公安	—
17	県道西之表南種子線	岡崎橋交差点	横断歩道のかすれ。	横断歩道の引き直し	公安	—

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA保全部・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

南種子町内通学路対策箇所一覧（H26～R2年度）

●西野小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
18	町道上中西之線	西之1675 (西野小前)	スピードを出す車が多く、横断歩道も消えかけていて危険。	横断歩道の再設置	公安	—

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長など

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●大川小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
19	県道西之表南種子線	中之上3698 (大川小フェンスの石積み)	石積み部分において、隙間が見られ、壊れる恐れがある。	補修工事	南種子町教育委員会	—
20	県道西之表南種子線	中之上3798-1付近	側溝蓋が無い箇所や防護柵が腐食している。	蓋の設置及び防護柵の取替	熊毛支庁建設課	大川小学校 1
21	町道上中杭風線	中之上3707-1付近	H26・H30に法面崩壊の災害があり復旧したが、その間のモルタル吹付にひび割れが生じているため、歩行に不安である。	法面对策工による整備	南種子町建設課	大川小学校 3

【対策箇所一覧表作成メンバー】大川小学校全職員・スクールガード・学校評議員・町建設課土木係

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●島間小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
22	町道上方小平山線	県道野間島間港線より向方集落への坂道	U型側溝の蓋が無いため、大雨の際はあふれている。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	島間小学校 1

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長・各集落公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●花峰小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
23	町道花峰大曲線	中之下1192	側溝蓋がたびたび外れる。	道路維持補修による道路排水工事	南種子町建設課	花峰小学校 1
24	県道西之表南種子線	花峰小横断歩道付近	カーブ中で見通しが悪く危険である。	歩行空間の確保	熊毛支庁建設課	花峰小学校 2

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA会長・PTA副会長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係

●長谷小学校

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	小学校名 通し番号
25	町道長谷島間線	中之上1789-7	U型側溝に蓋が無い。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	長谷小学校 1
26	町道長谷小平山線	中之上1794-28	U型側溝に蓋が無い。	側溝蓋の設置	南種子町建設課	—

【対策箇所一覧表作成メンバー】校長・教頭・PTA三役・校区公民館長

【対策検討メンバー】種子島警察署・熊毛支庁建設課道路維持係・町教育委員会・町総務課消防交通係・町建設課土木係