



R4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 荃南小学校校区)

様式2



R4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 西野小学校校区)

様式2



<事業主体:南種子町建設課>

【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課
南種子町建設課・南種子町保健福祉課・あおぞら保育園

----- : 通学路(学校指定)


● : 要対策箇所

R4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 大川小学校校区)

様式2

【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町建設課・南種子町保健福祉課
あおぞら保育園



R4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 島間小学校校区)

様式2

【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町建設課・南種子町保健福祉課
あおぞら保育園

8. 側溝の蓋が無く、大雨の際は溢れている。



<対策メニュー:南種子町建設課>

6. 側溝蓋が無く、歩道が狭い。大型トラックの往来が多い。




<事業主体:熊毛支庁建設課>

7. 校門から車道までの幅が2m弱で、車道への飛び出しの危険性が高い。



<対策メニュー:南種子町教育委員会>



令和4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 平山小学校校区)

様式2

7. 車道、横断歩道の白線、正面下り坂の「止まれ線」が薄くなって
いる箇所や消えている箇所がある。(校区内全体)



<事業主体:公安>

1. 民宿ホープ近くの県道75号線が冠水しやすい。



<事業主体:熊毛支庁建設課>

5. 浜田公民館の近くの崖に亀裂が見られる。



<事業主体:南種子町建設課>

6. 歩道に亀裂が入っているため、
けがの恐れがあり危ない。



<事業主体:南種子町建設課>

2. 側溝に蓋がない箇所がある。



<事業主体:南種子町建設課>

4. 広田集落から学校へ向かう道にお
いて、土砂が落ちている。



<事業主体:南種子町建設課>

3. 浜田集落から学校へ向かう道において、
側溝に蓋が無い箇所がある。



<事業主体:南種子町建設課>



【対策検討メンバー】


- 種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課
- 南種子町建設課・南種子町保健福祉課・あおぞら保育園

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所

R4年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 花峰小学校校区)

様式2



通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 長谷小学校校区)

様式2

