


# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 平山小学校校区)


様式2





# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 荃南小学校校区)


様式2





# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 花峰小学校校区)


様式2





# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 西野小学校校区)

様式2



## 【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課  
 南種子町建設課・南種子町保健福祉課・あおぞら保育園

----- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



## R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 大川小学校校区)

様式2

### 【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町建設課・南種子町保健福祉課  
あおぞら保育園

13. 歩道に直径20cm程度の穴が開いている。  
(陥没しており、空洞ができている可能性あり)



<事業主体：熊毛支庁建設課>

大川小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 島間小学校校区)

様式2

## 【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課・南種子町教育委員会・南種子町総務課・南種子町建設課・南種子町保健福祉課  
あおぞら保育園

18.小平山・向方の児童の通学路でもあり、保護者・地域の車の見通しが悪い。



<事業主体：南種子町総務課>

16. 歩道の反対側ではあるが、地層が見えている部分の土砂が崩れかけている。



<事業主体：南種子町建設課>

14. 小さな川にかかる橋の歩道沿いのガードパイプが腐食し、折れている



<事業主体：熊毛支庁建設課>

17. U型側溝の蓋が無いため、大雨の際は溢れている。



<事業主体：南種子町建設課>

15. 校門から車道までの幅が2m弱で、車道への飛び出しの危険性が高い。



<事業主体：南種子町教育委員会>

島間小学校

--- : 通学路(学校指定)

● : 要対策箇所



# R5年度 通学路対策箇所(鹿児島県 南種子町 あおぞら保育園校区①)

様式2

## 【対策検討メンバー】

種子島警察署・熊毛支庁建設課  
南種子町教育委員会・南種子町総務課  
南種子町建設課・南種子町保健福祉課  
あおぞら保育園

25. 消防署側のガードパイプの錆びや隙間に手を入れるなどでのけがの恐れあり。  
26. 消防署側の高い段差の部分にガードパイプが無く、落ちてしまう恐れあり。



<事業主体・南種子町建設課>

19. 道路の白線の表示が薄くなっている。  
20. 歩道が狭く、段差がある。



<事業主体・南種子町建設課>

21. ガードレールがさびている部分がある。




<事業主体・南種子町建設課>

27. 坂道で緑地帯が無い部分もあり、飛び出しや転倒などで車道に出てしまう恐れや車との接触の危険もある。車道側にガードパイプを設置できないか。



<事業主体・南種子町建設課>

28. 緑地帯のつつじの枯れ枝が危ない。



<事業主体・南種子町建設課>

29. 側溝の隙間が空いていて危ない。



<対策メニュー・南種子町建設課>

30. グレーチングがゆがんでいて、つまづいたり、転びそうになる。  
31. グレーチングが無いところがある。



<対策メニュー・南種子町社会教育課>

24. 小学校側の土手が崩落の恐れあり。枯れ枝が引っかかっていて落ちてきそう。



<事業主体・南種子町建設課>

23. 歩道のくぼみや割れがあり、転ぶ可能性あり。



<事業主体・南種子町建設課>

22. 側溝蓋の穴が大きく園児の足が入ったり踏いたりする。側溝蓋の隙間が大きい部分がある。歩道の窪み、割れがある。また、民家の植栽のアロエが歩道まで伸びてトゲが危ない。



<事業主体・南種子町建設課>

あおぞら保育