

令和3年度 子供の移動経路・通学路等の要対策箇所一覧

【島間小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度 (予定含む)	令和3年度点検における 小学校通し番号	対応
8	町道 長谷島間線	島間小学校南東側入り口前	車が通るたびに側溝の蓋がずれて角が浮き上がる。	側溝蓋の取替	南種子町建設課	令和3年度	島間小学校 2	R3年度対応済み
9	農道 石堂道線	島間小学校北側教員住宅から 町道への三叉路	小平山・向方集落の児童の通学路でもあり、 保護者・地域の車の見通しが悪い。	カーブミラーの設置	南種子町総務課	令和3年度	(島間小学校 3)	